

Vedení hřídele

[Úvod](#) » [Lineární vedení NSK, INA-FAG, THK](#) » Vedení hřídele



Vedení hřídelů jsou podélná vedení s kuličkovým nebo kluzným uložením a jsou určena do nejrůznějších oblastí použití a aplikací. Lineární kuličková ložiska existují jako řada s lehkou konstrukcí, jako kompaktní řada a jako masivní řada. Jako pohybuující se součást se používají plné hřídele, duté hřídele nebo podpírané nosné lišty.

Tento program je doplněn velkým výběrem lineárních jednotek s kuličkovými ložisky a s kluznými ložisky. Zde se lineární kuličková ložiska respektive kluzná ložiska montují do pouzder a skříní připravených k okamžité montáži.

Řada hřídelů (se zpracováním nebo bez něj), nosných lišt a bohaté příslušenství dovolují využití v širokém spektru aplikací.